

# 关于对经营性自建房跨部门综合 监管抽查检查结果的公示

根据山东省住房和城乡建设厅等3部门印发的《关于开展2024年全省经营性自建房跨部门综合监管抽查检查工作的通知》及市住建局要求,我单位联合县自然资源局和县消防大队共同建立抽查工作组,对全县141户初判存在安全隐患的经营性自建房按照不低于5%的比例进行了抽查,现将抽查结果公示如下:

## 沂源县经营性自建房现场核实表

发起部门 (盖章)  县住建局

完成时间: 2024年11月1日

序号	产权人(使用人)姓名	排查编号	地址(具体到县(市、区)、街道(镇、乡)、社区(行政村))	是否符合销号要求	房屋隐患类型			发现具体问题	是否完成整改(未完成,明确整改措施、完成时限及责任部门)
					房屋结构是否安全	用地是否符合要求	消防安全是否符合要求		
1	范子峪	YH370323000006525	南麻街道范子峪村委会	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	缺少灭火器	完成整改			
2	孙庆友	YH370323000008731	南麻街道许村村委会	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	安全出口标志灯未亮	完成整改			
3	陈坤	YH370323000008078	历山街道沂河社区居委会	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	无				

4	杜培新	YH3703230 00005552	历山街道儒林集居委会	✓ 是 □ 否	✓ 是 □ 否	✓ 是 □ 否	✓ 是 □ 否	部分商品占用通道	完成整改
5	丁秀迎	YH3703230 00002707	石桥镇东北庄村委会	✓ 是 □ 否	✓ 是 □ 否	✓ 是 □ 否	✓ 是 □ 否	灭火器摆放位置不合适	完成整改
6	田法磊	YH3703230 00002244	石桥镇东北庄村委会	✓ 是 □ 否	✓ 是 □ 否	✓ 是 □ 否	✓ 是 □ 否	无	
7	张克新	YH3703230 00003891	石桥镇石桥村委会	✓ 是 □ 否	✓ 是 □ 否	✓ 是 □ 否	✓ 是 □ 否	部分物品占用走廊	完成整改
8	杨富本	YH3703230 00006761	石桥镇分水官庄村委会	✓ 是 □ 否	✓ 是 □ 否	✓ 是 □ 否	✓ 是 □ 否	无	
9	武传霞	YH3703230 00004931	悦庄镇东悦庄村委会	✓ 是 □ 否	✓ 是 □ 否	✓ 是 □ 否	✓ 是 □ 否	部分商品占用通道	完成整改
10	陈振成	YH3703230 00005813	悦庄镇东悦庄村委会	✓ 是 □ 否	✓ 是 □ 否	✓ 是 □ 否	✓ 是 □ 否	无	
11	李可花	YH3703230 00004706	悦庄镇西埠村村委会	✓ 是 □ 否	✓ 是 □ 否	✓ 是 □ 否	✓ 是 □ 否	灭火器摆放位置不合适	完成整改
12	刘光照	YH3703230 00001741	东里镇后河南村委会	✓ 是 □ 否	✓ 是 □ 否	✓ 是 □ 否	✓ 是 □ 否	部分商品占用通道	完成整改
13	夏光友	YH3703230 00001620	东里镇后河南村委会	✓ 是 □ 否	✓ 是 □ 否	✓ 是 □ 否	✓ 是 □ 否	无	