

中国人民政治协商会议第十届沂源县委员会

第四次会议提案第 94 号

(民生 类第 号)

案由: 关于改善 S211 与 G341 交叉路口道路交通安全的建议

提案者	通讯地址	联系电话
李慧	大张庄北岭村卫生室	15953313571
张明	沂源县历山街道办事处东沙沟村	18678123686
张明	柳湖街道办事处	13668833788

初审意见: 主办单位: 交通局 (交通局)
会办单位:

审查意见: 主办单位: 交警大队
会办单位:
分别办理单位:

2020 年 1 月

案由：关于改善 S231 与 G341 交叉路口道路交通安全的建议



提案人：辛慧

资料：

道路交通安全问题一直是我们日常关心的重大问题，尤其是近几年随着私家车数量的增多，道路的交通安全问题就显得格外重要。所以交通安全问题也成为了我们非常关心的民生问题。

自从 2014 年我们的 S231 道路重新修建改造后，道路的通行质量比以前改善了很多，人们除了在出行上享受到了更多的便利之外，也出现了一些相关的问题。比如：上路的很多车主车速都会很快，尤其到了冬天，路面寒冷，出现结冰现象，很容易出现交通事故。针对这些问题，交警部门也及时在各个路口设置了限速标志，增加了很多电子眼，效果显而易见，可以有效的遏制一些开快车现象，有效的提高居民出门安全系数。但是在 S231 和 G341 交接的人字形路口，没有设置红绿灯。由于沂源南线的上下班车辆的车流量和人流量也比较大，而且这个位置还会有很多从沂源立交下高速的车辆，尤其是大货车比较多。还会有从烟台路驶入的车辆汇入。再加上附近还有西高庄村、北埠东村等几个自然村的村民会从这里经过。由于没有红绿灯，这样南线的车辆往北行驶的过程中，既要观察右后方是否有车辆，还要同时注意前方是否有行人以及车辆通行非常危险。而且道路的引导线比较接近路口，南线的车辆很容易压黄线，造成逆向行驶。综合这些因素，这个位置的交通存在很大的安全隐患。

如下图所示位置：



因此，基于上面的问题，出于道路交通安全的考虑，特提出以下建议：

1. 把车辆导向线适当的往北挪2米左右，这样方便南线的车顺利导入车道，不会造成逆向行驶。
2. 合适的位置设置一个红绿灯，这样可以把各个方向的车适当引流，提高居民出门的安全系数，提高道路通行安全。